

Stuprör

Vi har inventerat våra stuprör och konstaterar att många fyller inte funktionen och regnvatten rinner in i husgrund och förstör fastigheterna. Därav kommer CFS plåt tillsammans med Boservice att åtgärda dessa med start i november, allt beroende på väder och vind.

Befintliga stuprör kommer att vridas, förlängas, ändra vinkar etc. Detta innebär också att vissa staket på uteplatser kommer att sågas i och altaner kommer att beträdas för att ordna detta arbete.

Det är viktigt att ni inte ändrar/flyttar på stuprör som ni anser är i vägen, det kan bli förödande följder.

Anticimex har varit i föreningen och gjort service på våra råttfällor som finns ovan och under mark, de vill påminna om;

-att inte ha vegetation mot fasader och singelbäddar då skadedjuren får skydd och frodas, Boservice kommer att se över föreningens buskar, men tänk även på detta om ni har egna växter på uteplatser. Förvara inga säckar och dyligt där. Stäng papperskorgar, lämna inga sopor på marken, mata inte fåglarna.

Natten 30-31/10 går vi över till vintertid

Vintertid



Vi ställer tillbaka utemöblerna

Underhåll jordfelsbrytaren

Jordfelsbrytaren som är installerad i proppskåpen behöver underhållas så att den är funktionsduglig om något händer och den behöver lösa ut.

I elskåpet finns en orange testknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren är funktionsduglig.

Kontrollen skall göras enligt tillverkarens anvisning, dock högst med 6 månaders intervall. Lämplig tidpunkt för provet kan vara vid övergång till sommar- resp. vintertid.